

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADJICA

Denumire Plator CIF plator Adresa plator

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
410T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAASE86NP7	AA2	FUTURE LINE INSTAL SRL	18830	RO10TREZ7025069XXXX006360	Trezorerie Sector 2	3.927,00		F 4655 23082024 PVR eLICETER 134 22082024 CmdbSC 5925 29072024

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

e-LICETER/134/22.08.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE


a serviciilor de reparație a aparatelor de aer condiționat Daikin de la sediul LICETER (cod CPV: 50730000-1, cod angajament: AAASESB6NP7)

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparație a aparatelor de aer condiționat Daikin de la sediul LICETER, str. Andrei Șaguna, nr. 1033, loc. Prejmer, jud. Brașov. Serviciile a fost prestate de FUTURE LINE INSTAL SRL conform comenzii înregistrată cu numărul e-SC/5925/29.07.2024, devizul aprobat DAdm/4222/21.08.2024 și devizul aprobat DAdm/4246/22.08.2024.

În urma recepției s-au constatat următoarele:


- S-au efectuat reparațiile la un număr de 3 aparate de aer condiționat Daikin multisplit formate din 3 unități exterioare și 9 unități interioare, de la sediul LICETER conform devizului DAdm/4222/21.08.2024 și devizului DAdm/4246/22.08.2024.
- Serviciile au fost prestate la termenele prevăzute în comandă, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
- Serviciile corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele comenzii .
- Serviciile în valoare totală de 5.100 lei fără TVA la care se adaugă TVA și rezultă 6.069 lei cu TVA inclus, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în comandă.

Comisia de recepție:

 expert, LICETER – președinte

 expert, LICETER – membru

 expert, SAPL, DAdm, SG – membru



e-LICETER/143/28.08.2024

Notă corecție

Referitor: Proces verbal de recepție e-LICETER/134/22.08.2024

Vă înștiințăm că prezenta notă vine să corecteze procesul verbal de recepție e-LICETER/134/22.08.2024, în sensul în care, suma corectă pe procesul verbal este 3.300 lei fără TVA, respectiv 3.927 lei TVA inclus.

Comisia de recepție:

expert, LICETER – președinte

expert, LICETER – membru

expert, SAPL, DAdm, SG – membru

