


DRB-SMS / 151 / 04.09.2024



## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

**cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în șos. București-Ploiești nr. 228, loc. Otopeni**


Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în **șos. București-Ploiești nr. 228, loc. Otopeni**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 – e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în **șos. București-Ploiești nr. 228, loc. Otopeni** funcționează la parametrii normali.

Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **4.450,00 lei, fără TVA**. (3.000,00 lei – operațiunea de mentenanță + 1.450,00 lei - intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime).

**Comisia de recepție ANCOM:**



DRB-SMS / 152 / 04.09.2024


**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE****cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în str. Grațioasă nr. 15, sector 1, mun. București**

Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în **str. Grațioasă nr. 15, sector 1, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 – e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în **str. Grațioasă nr. 15, sector 1, mun. București** funcționează la parametrii normali.

Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **4.450,00 lei, fără TVA**. (3.000,00 lei – operațiunea de mentenanță + 1.450,00 lei - intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime).

**Comisia de recepție ANCOM:**

DRB-SMS / 153 / 04.09.2024



## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

**cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în str. Caransebeș nr. 1, etaj XI, sector 1, mun. București**


Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în **str. Caransebeș nr. 1, etaj XI, sector 1, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 – e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în **str. Caransebeș nr. 1, etaj XI, sector 1, mun. București** funcționează la parametri normali.


Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **4.450,00 lei, fără TVA**. (3.000,00 lei – operațiunea de mentenanță + 1.450,00 lei - intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime).

**Comisia de recepție ANCOM:**



DRB-SMS / 154 / 04.09.2024



## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

**cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în str. Emanoil Porumbaru nr. 35-37, sector 1, mun. București**


Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în str. **Emanoil Porumbaru nr. 35-37, sector 1, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 – e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în str. **Emanoil Porumbaru nr. 35-37, sector 1, mun. București** funcționează la parametri normali.


Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **4.450,00 lei, fără TVA**. (3.000,00 lei – operațiunea de mentenanță + 1.450,00 lei - intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime).

**Comisia de recepție ANCOM:**



DRB-SMS / 155 / 04.09.2024



## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

**cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj XII, sector 2, mun. București**


Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în **bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj XII, sector 2, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 – e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în **bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj XII, sector 2, mun. București** funcționează la parametrii normali.

Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **4.450,00 lei, fără TVA**. (3.000,00 lei – operațiunea de mentenanță + 1.450,00 lei - intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime).

**Comisia de recepție ANCOM:**



DRB-SMS / 150 / 04.09.2024


**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE****cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în șos. Fundeni nr. 258, sector 2, mun. București**

Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în **șos. Fundeni nr. 258, sector 2, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 – e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.


Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în **șos. Fundeni nr. 258, sector 2, mun. București** funcționează la parametrii normali.

Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **3.000,00 lei, fără TVA**. (operațiunea de mentenanță).

**Comisia de recepție ANCOM:**

DRB-SMS / 156 / 04.09.2024



## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

**cu privire la prestarea serviciilor de mentenanță asupra  
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul  
Direcției Regionale București -  
Senzorul situat în bd. Theodor Pallady nr. 287, sector 3, mun. București**


Încheiat astăzi 04.09.2024, cu ocazia recepționării serviciilor de mentenanță asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - Senzorul situat în **bd. Theodor Pallady nr. 287, sector 3, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 4 - e SC 6027/02.08.2024**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de mentenanță senzorul situat în **bd. Theodor Pallady nr. 287, sector 3, mun. București** funcționează la parametri normali.

Prezentul proces verbal de recepție este însoțit de raportul privind efectuarea de serviciilor de mentenanță.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **4.450,00 lei, fără TVA**. (3.000,00 lei - operațiunea de mentenanță + 1.450,00 lei - intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime).

**Comisia de recepție ANCOM:**



# ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Suma control 14891253

Numar document 0000000712

F1129\_A2.0:30

Data document 30.09.2024

Nr.inregistrari 5

Total Document 140.016,59 LEI LEI ADJICA unasutapatruzeceimisiasesprezecelel.59bani

Denumire Platitor ANCOM CIF platitor 14751237 Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
797C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAT8SGRXC9	AAB	STARC4SYS S R L	31340215	RO95TREZ700505069XXX012035	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	35.343,00	F 24076 27 09 2024 PVR DRB SMS 150 156 04 09 2024	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST



BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

**ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.**

Export XML

Import XML